



VW

Golf 3

Con cierre centralizado

Las puertas se bloquean automáticamente de súbito

En los vehículos arriba mencionados puede ocurrir que las puertas se bloqueen/desbloqueen automáticamente de súbito. Esto puede ocurrir con el encendido conectado o durante la marcha. Un mal funcionamiento del interruptor de contacto del cierre centralizado en la puerta del conductor o del copiloto puede ser la causa del fallo. La suciedad y la humedad dificultan el contacto y pueden ser la causa de bloqueos y desbloques esporádicos de las puertas. Puesto que el fallo aparece de forma esporádica, los interruptores no se pueden comprobar correctamente. Como medida preventiva, deberá sustituirse tanto el interruptor de la puerta del conductor como el de la puerta del copiloto. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desconectar el encendido
- Desmontar el revestimiento de la puerta
- Aflojar parte de la lámina de la puerta/material aislante
- Extraer el conector del interruptor de contacto (imagen 1, pos. A)
- Desbloquear el interruptor (imagen 1, pos. B) con un pequeño destornillador y moverlo hacia atrás
- Sustituir el interruptor (imagen 2)
- Conectar el enchufe
- Realizar una prueba de funcionamiento.
- Volver a pegar la lámina de la puerta/material aislante (en caso necesario, sustituirlos)
- Montar el revestimiento de la puerta
- Realizar de nuevo una prueba de funcionamiento

Boletín informativo



Nota:

Algunos de los interruptores están tan bien asentados que es necesario desmontar/montar el mecanismo de cierre de la puerta.




Figura 1



Figura 2