



VW Polo

Modelo: 6N1 | 6NF

Año de fabricación: 1994

El ventilador del habitáculo no funciona

Si en los vehículos arriba mencionados se produce un fallo del funcionamiento del motor del ventilador, la causa puede radicar en un resistor protector quemado.

A causa de la penetración de agua entre el filtro de polen y la superficie de estanqueidad de la caja de aguas, el motor del ventilador puede congelarse en caso de temperaturas bajas. Como consecuencia, el resistor protector se quema cuando el ventilador está conectado. Asegúrese de comprobar la junta de la caja de aguas al sustituir el resistor protector. En este caso, deberán comprobarse especialmente las juntas que sobresalgan, los restos de cera, las juntas deformadas y las atornilladuras flojas.

Boletín informativo