



## VW Touareg (7P5) Fabricados en 2012

### El borne 15 falla de repente

La causa de la avería en el borne 15 (positivo) se debe a un defecto en el soporte del relé de la caja de fusibles principales.

Instrucciones de reparación:

Comprobar la fecha de fabricación de la caja de fusibles principales.

Solamente las cajas de fusibles principales (bajo el asiento del conductor) que tengan la fecha de fabricación 25-11-2011 presentan este fallo.

- Sustituir la caja de fusibles principales.  
Nº equipo original: 7P0 937 548F (no híbridos)  
Nº equipo original: 7P0 937 548G (para híbridos)

Si la caja de los fusibles principales ya se hubiera sustituido dentro de una campaña de renovación organizada por el fabricante, podrá observarse una pegatina en la zona de la rueda de recambio y dicha acción habrá quedado documentada en el cuaderno de servicio.