



Jaguar X-Type a partir del año de fabricación 2001

Avería esporádica del cierre centralizado mediante el control remoto por radiofrecuencia

El error arriba mencionado indica un funcionamiento defectuoso de la unidad de control del cierre centralizado.

Atención: el atasco del protector contra el polvo (véase ilustración) también puede provocar la avería del control del cierre centralizado.



Conclusión: si el cierre centralizado sólo funciona de forma mecánica (con la cerradura), es posible que el protector contra el polvo esté atascado o, lo que es lo mismo, no vuelva a su posición original tras extraer la llave de encendido debido a una presión de resorte deficiente. Esto conlleva la ausencia de respuesta del cierre centralizado ante la señal de radio del transmisor manual.

Solución: poner a punto el protector contra el polvo empleando un agente lubricante adecuado. Si ya no resulta posible, se deberá sustituir la cerradura.