



## **Audi A3 (8L1) Todos los modelos con techo corredizo y abatible, y la unidad de control en la bomba del cierre centralizado.**

### **El techo corredizo no se puede cerrar mediante la función de cierre de confort.**

Si en estos vehículos se observa que el techo corredizo no se puede cerrar mediante la función de cierre de confort, la causa puede radicar en la bomba del cierre centralizado. Si mientras se cierra el techo corredizo con la función de cierre de confort se interrumpe el proceso al soltar de forma involuntaria el botón o a causa de una radiointerferencia, no se podrá volver a cerrar el techo corredizo pulsando el botón de cierre. Sin embargo, los elevalunas eléctricos sí se cerrarán. Para poder cerrar el techo corredizo se deberá abrir el vehículo con el mando a distancia y volver a cerrarlo. Sólo así funcionará de nuevo el cierre de confort del techo corredizo. Para corregir este defecto se deberá instalar una nueva bomba del cierre centralizado con unidad de control. Las bombas del cierre centralizado modificadas a partir de la fecha de fabricación 20.07.2000 (se reconocen por la inscripción 20072000 en la parte inferior), disponen de un software mejorado.

#### Nota:

El sistema de cierre está dotado de un dispositivo de protección, que hace que sólo puedan enviarse 20 órdenes de apertura y cierre de confort seguidas, tras las cuales el sistema se bloquea y se activa únicamente después de desconectar y conectar el encendido.

# ***Boletín informativo***



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	24. julio 2006	2-2
-------------------------------------	----------------	-----

