



Audi / Volkswagen con motores TDI Pérdida de potencia y mal funcionamiento del motor

Mala respuesta y pérdida de potencia debido a conductos de alimentación porosos.

Si durante la conducción se aprecia una respuesta irregular del vehículo o una potencia insuficiente del motor, el motivo de la avería puede ser las conductos de alimentación.

Debido a los vapores de aceite, los agentes externos y el envejecimiento, estos se vuelven porosos, lo que provoca la pérdida de carga. En este caso, hay que desmontar las mangueras de presión y comprobar si hay zonas porosas o roturas y en caso necesario sustituirlas.

Pero antes conviene verificar la memoria de errores, ya que el posible código de error es un indicio de la avería descrita con anterioridad.