



BMW

Serie 3 (E90, E91, E92, E93)

Año de fabricación: 2007 -2011

Motor: N47,N57

Realimentación de gases de escape (AGR)

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

El vehículo pierde potencia

Código de avería:

4507, la masa de aire AGR no es suficiente

4501, la masa de aire AGR es excesiva


4CAE, pérdida de potencia

Esta información es válida para vehículos con enchufe de conexión de 5 polos a la válvula AGR de realimentación de gases de escape.

Si en los modelos mencionados se detectan algunas o varias de las averías que se nombran aquí, puede deberse a un fallo en la válvula AGR. En este caso, hay que comprobar dicha válvula, el mazo de cables y la conexión de 5 polos de la válvula AGR y, si es necesario, habrá que reparar o sustituir los elementos averiados.

Si se detecta una avería en la válvula AGR, deberá sustituirse por otra del fabricante del vehículo.

Nº de artículo: 11 71 7 805 447



A este respecto, tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del vehículo, tanto para el montaje y el desmontaje de cualquier componente como para las tareas de comprobación.