



## **BMW E39 Touring (Combi)**

### **Funcionamiento defectuoso del limpiaventana trasero.**

En este vehículo pueden producirse los siguientes fallos en el limpiaventana:

1. Si se arranca el motor con el limpiaventana trasero conectado, éste permanece estático en el vidrio y no se puede accionar durante unos 10 minutos.
2. Al accionar el lavaventana trasero no se activa ninguna función limpiadora o bien el limpiaparabrisas funciona una vez y luego se detiene.

Tras conectar / desconectar el encendido, el limpiaventana funciona de nuevo.

La causa de este fallo podría deberse a un defecto en el módulo del limpiaventana trasero. Este módulo se halla situado en el motor del limpiaventana (imagen). Para solucionar el problema, deberá montarse un nuevo motor de limpiaventana.



Motor del limpiaventana trasero con módulo