



BMW

Series: X5, X6

4 y 6 cilindros diésel

Periodo de fabricación: 05 - 11 / 2009

La batería se descarga totalmente.

Si en los vehículos arriba mencionados se observa que la batería se descarga cuando el vehículo ha estado aparcado durante un largo período de tiempo, puede deberse a un fallo en el calefactor del filtro del combustible.

Un problema en los contactos provoca que la batería suministre corriente al calefactor del filtro del combustible de manera permanente. Por este motivo, si el vehículo está aparcado durante largo tiempo, podría descargarse la batería.

Es muy probable que también se fundan las conexiones en el compartimento del motor y esta circunstancia, en el peor de los casos, podría provocar fuego en el motor.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado podrán sustituir el calefactor del filtro del combustible.