



Citroën

Citroën Berlingo

Año de fabricación: 2005 - 2011

Fallo de la unidad multifunción

La bocina no funciona

En el vehículo arriba mencionado puede producirse un fallo en la unidad multifunción de control y/o en la bocina (claxon). La causa posible de la avería puede hallarse en el cableado del interruptor del pedal del freno que, si está mal posicionado, puede rozar con el husillo de dirección.

Como medida de resolución debería comprobarse el cableado y aislar los cables dañados con un kit de reparación. Además, también se recomienda proteger los cables con algún tipo de revestimiento y fijarlos de nuevo.

En caso necesario deberá sustituirse todo el cableado, aunque para ello hay que contar con un tiempo de trabajo considerable.

A continuación, comprobar su funcionamiento.