



Fiat Multipla Bipower

Iluminación esporádica del testigo del ABS/EBD después de activar el limpiaparabrisas.

Si en estos vehículos se observa que después de activar el limpiaparabrisas (función de intervalos) se enciende de forma esporádica el testigo del ABS/EBD y en la pantalla multifunción aparece la indicación de acudir a un taller, la causa puede ser el relé temporizador del limpiaparabrisas. Este relé provoca averías eléctricas que son registradas por el sistema ABS.

Para corregir este fallo se debe leer la memoria de averías de la unidad de control del ABS con un equipo de diagnóstico. Si no aparece ningún código de avería, se debe sustituir el relé temporizador del limpiaparabrisas.

La referencia del nuevo relé debe coincidir con la del viejo. El relé nuevo se distingue por una marca de color blanco. Para evitar nuevas averías, el relé nuevo debe dotarse de más diodos y de una resistencia.