



Ford Focus

Fabricación 08/1998 – 09/2000

Todos los modelos con cierre centralizado y mando a distancia

Poco alcance o mal funcionamiento del mando a distancia

Si en estos vehículos se detecta que el mando a distancia tiene muy poco alcance o ha dejado de funcionar temporalmente, la causa puede radicar en el módulo de seguridad central. Éste tiene un alcance insuficiente y no comunica con el mando a distancia. Para corregir este fallo, deberá montarse un módulo modificado y una antena de cable adicional. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar el módulo de seguridad central situado detrás de la guantera, a la derecha.
- Aflojar las conexiones de enchufe del módulo.
- Conectar la antena de cable adicional en el pin 9 libre del enchufe verde.
- Conectar el nuevo módulo y volver a montarlo.
- Tender la antena de cable a lo largo del mazo de cables hasta el lado del conductor. Aflojar el listón de entrada del lado del conductor y tender la antena de cable por debajo del listón en el mazo de cables a lo largo del apoyapié.
- Volver a fijar el listón de entrada.

Nota:

Los vehículos fabricados a partir de octubre de 2002 ya disponen de un módulo de seguridad central modificado y de una antena de cable de fábrica.