



## ***Ford Galaxy*** ***Fabricados entre 2002 y 2006*** ***Motor: E5SB*** ***Todos los modelos***

**Testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag**  
**Falla el interruptor del pedal del freno**



Si en los vehículos arriba mencionados se enciende durante la conducción el testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag (ver imagen), puede ser debido a que el interruptor del pedal del freno no esté bien ajustado.

En este caso hay que revisar el ajuste básico del interruptor y regularlo si es necesario.

A este respecto, tenga siempre en cuenta las instrucciones de montaje

del fabricante del vehículo así como las disposiciones de seguridad del sistema del Airbag.

