



Ford Mondeo Turnier fabricado desde 09/01 - Con enganche para remolque y sistema de ayuda al aparcamiento fijo

Sonido permanente del dispositivo de ayuda al aparcamiento, con el cambio en posición de marcha atrás.

Si en estos vehículos con enganche fijo para remolque original de Ford se detecta, al meter la marcha atrás, un sonido permanente del dispositivo de ayuda al aparcamiento, el origen es un error de software de la unidad de control de la ayuda al aparcamiento.

Al meter la marcha atrás, los sensores de ultrasonidos situados en el parachoques trasero detectan la rótula del enganche del remolque. Para solventar esta avería hay que montar un nuevo dispositivo de ayuda al aparcamiento con un software modificado.

Para ello se debe proceder de la siguiente manera (el lugar de instalación de la unidad de control se encuentra tras los revestimientos laterales izquierdos del maletero):

- Quitar el revestimiento del maletero.
- Extraer el aislante del capó trasero en la columna D.
- Desmontar el revestimiento de la columna D.
- Abrir los revestimientos laterales izquierdos, y quitar los soportes del botiquín.
- Desmontar los revestimientos laterales.
- Levantar levemente la alfombrilla y destornillar los dos tornillos del dispositivo de ayuda al aparcamiento.
Extraer los tres conectores del dispositivo de control.
- Montar el nuevo dispositivo de control.
- Volver a montar las piezas de recubrimiento en orden inverso.
- Verificar su correcto funcionamiento.

Boletín informativo