



Ford Transit diesel 2,5 l (85 CV) Año de fabricación 08.1995 – 07.1997

Iluminación momentánea del testigo del motor y/o intenso humo negro tras el encendido.

Si en estos vehículos se detecta que, tras conectar el encendido, la luz testigo del motor se ilumina durante 3 segundos y/o que aparece un intenso humo negro al arrancar, la causa puede radicar en un potenciómetro defectuoso en la válvula de recirculación de gases de escape (EGR).

En este caso, la resistencia del potenciómetro está excesivamente desgastada.

Para corregir este fallo deberá sustituirse la válvula de recirculación de gases de escape completa.

Boletín informativo