



Opel Corsa C Código motor: Z10XE Año de fabricación: 2001-2003

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

Código de avería: P1405

"Señal errónea de la válvula de realimentación de gases de escape"

Si en el modelo del vehículo mencionado se detectan los fallos descritos con su correspondiente código de avería, puede deberse a una tensión de respuesta errónea de la válvula de realimentación de gases de escape.

Info: Según información del mega macs, el valor nominal de esta válvula de realimentación de gases de escape alcanza 1.0 V. La tolerancia de este valor es mínima. Si la tensión de dicha válvula se desvía ligeramente hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, en 0,1 V, se registra enseguida el código de avería P1405.

Para aumentar la tolerancia en las desviaciones de dicha válvula, puede realizarse una actualización del software del fabricante en la unidad de control del motor.