



Isuzu Trooper Modelos: de 1992 a 1998 con cambio automático

El motor de arranque no funciona, (cambio automático en modo [N] punto muerto).

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta un fallo en el funcionamiento del motor de arranque o éste no puede ponerse en marcha (aunque la palanca de cambio esté en el modo [N], punto muerto), puede deberse a un fallo en el funcionamiento del interruptor de seguridad del cambio automático.

Para solucionar este problema hay que comprobar el interruptor de seguridad del cambio automático y, si fuera necesario, sustituirlo.

Nº Artículo interruptor de seguridad del cambio automático:
1 unid.: nº art...: 8-96017-178-0