



Kia

Cee'd

Cinco puertas hasta n° chasis:

U5YFF24428L 096498

**Kombi hasta n° chasis: U5YFF23238L
006322**

Se enciende el testigo luminoso de control del airbag

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría deberse a una mala conexión en un enchufe. Podría registrarse algún código de avería, como B 1353 y B 2500. Debido a un fallo en la caja del enchufe del mazo de cables, dicho enchufe podría no estar bien encajado en la unidad de control del airbag. En este caso deberá comprobarse el enchufe y, si fuera necesario, también deberá sustituirse. La unidad de control del airbag se encuentra bajo el reposabrazos central. **¡Atención!** Antes de realizar la reparación deberá conectarse el sistema sin ningún tipo de tensión durante 5 minutos ya que, de otro modo, existe el riesgo de que se produzcan picos de tensión. Si en la caja del enchufe puede verse el n° del fabricante "C2", ésta deberá sustituirse. Podrá solicitarse una nueva caja de enchufe con el n° de artículo de Primer Equipo: 917101H010FFF.

Al montar la nueva caja de enchufe deberá encajarse correctamente. A continuación deberán borrarse los códigos de avería.