



## **Mercedes**

**Tipo: 124, 129, 140, 202, 210**

**Con radio Becker "MB Classic"**

### **La radio no funciona**

### **La antena se extiende y se retrae automáticamente**

En los vehículos arriba mencionados con una radio "MB Classic" (Becker BE 2010) instalada, con programa de tráfico y RDS, pueden producirse los siguientes fallos de funcionamiento:

- La radio no está operativa.
- No aparece ninguna indicación en pantalla.
- No es posible desconectar la radio.
- La antena sube y baja constantemente.

La aparición de estos síntomas es un indicio de que existe un error de software. Para corregir este fallo, deberá sustituirse la radio. Los aparatos con número de serie a partir de BE 2010S 1110001 ya disponen de un software actualizado.