



Mercedes Benz

Modelos 170, 202, 203, 208 con motor 111

Modelo 202 con motor 605 y 611

Se enciende la lámpara testigo del ABS

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la unidad de control del ESP. Debido a una alimentación de corriente de la unidad de control del ESP insuficiente, la lámpara testigo del ABS se enciende y aparece el aviso de fallo ABS/BAS/ESP en el indicador multifunción. En la memoria de averías quedarán almacenados los códigos de avería C 1000-128 o C 1000-016.

- Controlar la alimentación de corriente en los pins 45 y 47 de la unidad de control del ESP.
- Comprobar además el paso y la firme fijación de los fusibles F23/1f8 y F 23/1f9.
- Comprobar X12/3, conector de líneas del borne 30.