



## **Mercedes Benz ML 270 CDI**

**Fecha de fabricación: 11.1999 -  
06.2005**

**Motor: OM 612.963**

**Se enciende el testigo luminoso de  
control del motor**

**El vehículo funciona en modo de  
emergencia**

**Código de avería: P1189**

**"Desconexión del canal de admisión"**

**El motor pierde potencia**

Si en el modelo mencionado se detectan algunas o varias de las averías que se nombran aquí, puede deberse a que se ha roto la varilla que regula el canal de llenado del motor. En este caso hay que desmontar dicha varilla y sustituirla por otra del mismo fabricante del vehículo.

Recambios:

Clip de fijación: 611 098 01 26

Varilla: 611 098 02 26



A este respecto, tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del vehículo para el montaje y el desmontaje.

