



Mercedes Benz Clase M (163) Año de fabricación: 1999 - 2004 Motor: 612.963 Todos los modelos

Marcha irregular del motor Código de avería: P1187 La presión en el Common Rail es demasiado alta / baja

Si en el vehículo arriba mencionado aparece en la memoria de averías de la unidad de control del motor el código de avería aquí nombrado, puede tener que ver con un fallo en el filtro del combustible. Puede haberse introducido aire en el conducto del combustible detrás del filtro y ello puede provocar que el caudal del combustible sea insuficiente. En este caso deberá comprobarse el suministro de combustible y, si es necesario, deberá sustituirse el filtro. El fabricante del vehículo ya está ofreciendo un filtro de combustible diferente en su programa de piezas de recambio.

Nº de artículo:

Filtro de combustible A 611 092 00 01

Filtro de combustible (Bio – Diésel) A 611 092 00 01

A continuación deberá borrarse el registro de dicha avería en la memoria de averías con la ayuda de una estación de diagnóstico.