



## **Mercedes Benz Clase E (W214) con n° de motor 111.960 o 104.942/992**

### **El motor se para durante la marcha.**

Si en estos vehículos se observa que el motor falla momentáneamente o se para por completo, puede que la causa radique en un punto de soldadura defectuoso en el relé de protección contra sobretensión. Este fallo sólo aparece esporádicamente y no se almacena en la memoria de averías.

Para subsanar el fallo es preciso verificar el número de pieza del relé y sustituir el relé si fuera necesario.

Número de pieza antiguo: 000 540 **52** 45

Número de pieza nuevo: 000 540 **67** 45