



## **Mercedes Benz clase C (W202) CLK (W208) clase E (W210) Todos los modelos con alarma antirrobo**

### **La alarma se activa ocasionalmente sin motivo aparente**

Si en los vehículos arriba mencionados la alarma antirrobo se enciende ocasionalmente sin motivo aparente, la causa puede radicar en los sensores infrarrojos de protección (IRS) del habitáculo. Este fallo aparece con frecuencia tras cerrar con llave el vehículo o tras largos períodos de inactividad del mismo. Para corregir este fallo, debe someterse la alarma a más pruebas. Si mediante las mismas no se detectan otros fallos, habrá que sustituir los sensores infrarrojos del habitáculo.