



Mercedes Benz W210 y W220 Todos los modelos

Código de avería almacenado en la memoria de averías de la unidad de control del airbag.

Si en estos vehículos se observa que se almacenan los códigos de avería B1310 y B1311 (interferencia en la comunicación) en la unidad de control del airbag y que no pueden eliminarse, la causa puede radicar en que la unidad de control y los sensores del airbag lateral son de fabricantes distintos. Este fallo suele producirse frecuentemente después de sustituir la unidad de control o los sensores.

Para corregir este fallo o evitarlo, al sustituir la unidad de control o los sensores se deberá asegurar que ambos componentes sean del mismo fabricante.