



Mercedes E220 (W124) Motor: 111.960

Problemas de arranque y en el ralentí

En los vehículos arriba indicados, con Motronic M3.4, puede ocurrir que cuando el motor esté frío o caliente, arranque con problemas o no arranque y/o que aparezcan problemas en el ralentí. Esto normalmente no se detecta hasta que se lleva una gran distancia recorrida. En muchas ocasiones no se almacenará ningún código de error en la memoria de averías. Deberá considerarse como causa del fallo una coquización de la ranura entre la válvula de mariposa y el empalme (figura). Puede intentar recuperarse la plena capacidad de funcionamiento de la válvula de mariposa lavándola con un disolvente adecuado. A continuación, deberá comprobarse que la válvula de mariposa tenga una marcha suave y que no esté desgastada. Si se detectan indicios de desgaste, se recomienda sustituir toda la unidad.

