



Opel Agila fabricados a partir de 2001 con motor Z10XE, Z12XE

El motor pierde potencia y da sacudidas, se almacena el código de avería P0170

Si en estos vehículos se detecta que el motor da sacudidas, pierde potencia y se almacena el código de avería P0170, la causa puede radicar en un medidor de masa de aire defectuoso. Puesto que la niebla de agua penetra en el sistema de admisión, queda destruido el medidor de masa de aire. Para corregir este fallo, debe sustituirse el medidor de masa de aire y colocarse una junta adicional en la zona del capó del motor.

La junta existente debe cortarse de forma que se adapte a la nueva junta. Ésta puede adquirirse en su distribuidor oficial local.

