



Opel

Astra J

Año de fabricación: 2010 - 2012

Se enciende el testigo luminoso de control del alternador Código de avería B1517

En los vehículos arriba mencionados puede encenderse el testigo luminoso de control del alternador aunque la batería y la tensión del alternador se encuentren en buen estado. Al mismo tiempo, se registra el código de avería B1517 (03) en la unidad de control.

Puede deberse a un fallo del software.

La unidad de control es un elemento muy sensible. Si surgiera este fallo, habría que comprobar tanto la batería como el alternador. Si no se detectara ninguna avería, el problema podría solucionarse actualizando el software.