

Opel

Opel Corsa B

Código motor: X12XE (de 1997 a 2000)

El motor da tirones cuando el vehículo está en marcha, el ralentí funciona de manera irregular.

Si se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a un fallo en la regulación del ralentí o en su regulador (ver imagen 2).

Pueden apreciarse las siguientes irregularidades:

- *El número de revoluciones por minuto es constante (+/- 100 r.p.m.).*
- *El motor da tirones en punto muerto.*
- *El motor no acelera correctamente.*
- *El motor da tirones al soltar el pedal del acelerador.*



Imagen 1.

El algunos casos puede encenderse el testigo luminoso de control del motor (imagen 1) y puede registrarse el código de avería P0505 (imagen 3.).




Imagen 2.




Imagen de la pantalla: Diagnosis con el mega macs de Hella-Gutmann




Imagen 3.