



OPEL

Corsa C


Año modelo: 2001 - 2003

Motor: CZ10XE + Z12XE


Con transmisión MTA

Problemas durante el análisis de gases de escape OBD

En los vehículos arriba mencionados pueden surgir problemas de comunicación entre el dispositivo del análisis de los gases de escape y la unidad de control durante la realización del análisis OBD. En esos casos debería retirarse el fusible (F6) de la transmisión MTA antes de comenzar la prueba. Luego puede continuar con el proceso hasta el paso "arranque del motor". Antes de arrancar el motor se debe volver a colocar el fusible. Tras un tiempo de espera de 20 segundos, se puede continuar con el análisis OBD de los gases de escape.



Información exprés



Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt:	29 de agosto de 2008	2-2
------------------------------------	----------------------	-----

Palanca de cambios de la transmisión MTA caja de fusibles en el compartimento motor