




Opel Corsa-C y Corsa-C Combo Opel Agila Fabricados a partir de 2004 Todos los modelos con motor CDTI de 1,3 l (Z13DT)

El motor ha perdido potencia

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en el difusor de la recirculación de los gases de escape. Adicionalmente, puede encenderse la lámpara testigo del motor, en cuyo caso se almacena el código de avería P 0400 (Recirculación de los gases de escape – funcionamiento defectuoso, índice de flujo) en la unidad de control del motor. Debido a la acumulación de gases de escape residuales sin quemar, el difusor termina obstruyéndose. En este caso es preciso limpiar el difusor, que forma parte del tubo de admisión (véase la ilustración).



Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	12. julio 2006	2-2
-------------------------------------	----------------	-----

