



## **Opel Corsa-C Todos los modelos fabricados desde 2000**

### **Fallo del sistema limpiaparabrisas y de la luneta trasera**

Si en estos vehículos se observa que el sistema limpiaparabrisas y de la luneta trasera no funciona, la causa puede radicar en un fallo de la unidad de control de la carrocería (Body Control Module). Para diagnosticar este fallo, se deberá leer la memoria de averías con un equipo de diagnóstico adecuado y comprobar con ayuda de un análisis de componentes el funcionamiento del sistema limpiaparabrisas. Para corregir este defecto se debe sustituir la unidad de control de la carrocería. Ésta se encuentra en la caja de fusibles y relés del compartimento motor.