



Opel

Insignia

Año de fabricación: 2011 - 2012

Nº chasis: B1219370 - C1049658

El mando del cierre centralizado no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede fallar el funcionamiento del mando a distancia debido a que la batería se ha descargado antes de tiempo.

Si se detecta este fallo, debe comprobarse el funcionamiento del mando a distancia de ambas llaves. Si resulta que la batería se ha descargado antes de tiempo, se debe probablemente a un fallo en la placa base de la electrónica de la llave.

Para solucionar este problema se recomienda sustituir el mando o la llave defectuosa.

El fabricante del vehículo empezó a modificar los mandos a distancia a partir del nº de chasis C1049659.