



Opel Meriva B Año modelo: 2010 - 2012 Con radio CD/CDC 300 y 400

Intermitente y ayuda al aparcamiento Los sonidos de aviso se reproducen con retraso

En los vehículos arriba mencionados podría reproducirse con retraso el sonido de los intermitentes, el de los intermitentes de emergencia o el del sistema de ayuda al aparcamiento.

Si estos sonidos se reprodujeran con cierto retraso, podría modificarse el software del vehículo para solucionar este problema. Para ello, diríjase a un concesionario oficial del fabricante del vehículo.

Este problema solo afecta a los vehículos equipados con radio-CD o CDC del tipo 300 y 400.