



Opel Astra-F/G, Vectra B, Calibra, Omega B con motor: C18XE, C18XEL, X20XEV

Se enciende la luz testigo del motor y se almacena el código de avería P0340 en la unidad de control.

Si en estos vehículos se observa que se enciende la luz testigo del motor y que el código de avería P0340 (sensor de posición del árbol de levas, mazo de cables) se almacena en la unidad de control, la causa puede radicar en una mala conexión entre el sensor del árbol de levas y el conector. Para corregir este fallo, deberán sustituirse el sensor del árbol de levas y el conector.

El número de artículo de Hella para el juego de reparación (sensor y conector) es 6PU 009 121-311.

