



Opel Vectra C Diesel **Año de fabricación: desde 2002** **Código del motor: Y22 DTR**

Se enciende el testigo del motor
código de error P0638

"Error de funcionamiento del servomotor de la válvula de mariposa"

Pérdida de potencia esporádica, toma de gas defectuosa

Desarrollo de humo al arrancar

El automóvil está equipado con un sistema electrónico de válvula de mariposa.

Para minimizar la posterior sacudida del motor, la válvula de mariposa se cierra al detener el motor.

Cuando aparece el código de error mencionado, el potenciómetro defectuoso de la válvula de mariposa puede haber provocado el mal funcionamiento esporádico del direccionamiento de la válvula.

La electroválvula accionada por la unidad de control del motor no se cierra correctamente provocando así una repentina pérdida de potencia.

Solución: comprobar el potenciómetro de la válvula de mariposa y reemplazar en caso necesario