



## **OPEL**

### **Astra H, Zafira B, Vectra C**

### **Código de motor**

### **Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

***Vehículos a partir del año de fabricación 2004 con filtro de partículas diesel***

**Pérdida de rendimiento del vehículo  
Se ilumina el indicador luminoso del motor**

**Código de error: P1901, P0234, P242F**

#### **Problema:**

El código de error P1901 aparece junto a los códigos P0234 y P242F.

#### **Posibles causas:**

Error en la válvula de control de presión de admisión.

La válvula recibe el chorro de agua a través de la boquilla de ventilación.

Esto puede provocar corrosión interna y la válvula de control de presión de admisión se puede estropear.

#### **Solución del problema:**

Compruebe la válvula y sustitúyala si es necesario. Asimismo, proteja la válvula del agua. En este caso, el fabricante del vehículo del modelo Zafira B ofrece un recubrimiento de plástico especial para el parachoques delantero.



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt (Alemania)	6 de junio de 2011	2-2
---	--------------------	-----

Una vez sustituida la válvula, borre la memoria de errores. A continuación, regenere el filtro de partículas.