



Opel Zafira A

Año de fabricación: 2000 a 2005

Fallo en el indicador del nivel de combustible

Si en estos vehículos se observa que el indicador de combustible no indica que el depósito está "lleno" (4/4) aunque lo éste y sin embargo indica solo 3/4, puede deberse a un fallo en la unidad de bombeo del depósito de combustible.

Causa:

La unidad de suministro de combustible/ cámara de turbulencias del indicador de nivel puede estar montada incorrectamente o no está bien encajada .

En este caso, a través del orificio de servicio del depósito del combustible, comprobar la colocación de la unidad de bombeo del combustible y de sus conexiones/uniones, y corregirla en caso necesario (encajar/presionar fuertemente hacia abajo la cámara de turbulencias).

