



Opel Zafira B

Fecha de fabricación: 2005 - 2006

Motor: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL

El motor da sacudidas; además, puede encenderse el testigo luminoso de control del motor

Código de avería: P0201 - P0204

Cuyo significado es:

Válvula de inyección 1 – 4, fallo en el funcionamiento del circuito de corriente.

Si aparece la problemática aquí descrita junto con el código de avería mencionado, deberá realizarse en primer lugar una actualización del software de la unidad de control del motor.

Si con ello no se consigue ningún resultado, deberán comprobarse las conexiones de los inyectores y, en caso necesario, deberá sustituirse el conector y el cableado, utilizando ahora cables con sección transversal de 2,5 mm².

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes; a partir del nº de motor Z19DTH17000444 se ha modificado en la fabricación el mazo de cables.