



Peugeot 206 **Todos los modelos fabricados entre** **09.2001 y 07.2002**

El indicador del depósito muestra un nivel incorrecto.

Si en estos vehículos se observa que el indicador de combustible indica que el depósito aún tiene 1/4 de combustible aunque esté vacío, la causa puede radicar en un intercambio de datos incorrecto entre el tablero de instrumentos y la unidad de control del motor. En este caso, la luz de aviso del nivel de combustible no se enciende. Este fallo aparece con frecuencia en los vehículos que sólo se utilizan para recorrer distancias pequeñas y deben realizar muchas paradas. Para corregir este fallo, deberá instalarse una versión actualizada del software de la unidad de control del motor. Deberá instalarse la versión 27 o una versión superior. Mediante un aparato de diagnóstico adecuado puede leerse en la unidad de control cuál es la versión actual del software instalado.