



Peugeot 307 **Año de fabricación 04/2002 con motor** **de 1,4 l | 55 KW**

El motor no arranca, la luz testigo del motor se enciende.

Si en este vehículo el motor no arranca y se enciende la luz testigo del motor, la causa puede radicar en el sensor del cigüeñal.

Si se lee la memoria de averías con un equipo de diagnósticos, estará almacenado el código de avería "P 1335 = sensor del cigüeñal". Si se comprueba el sensor del árbol de levas, se observa que éste está en buen estado. En este caso, el fallo se debe a que el sensor del cigüeñal no está bien fijado dentro del taladro y la unidad de control confunde ambos sensores.

Deberá desmontarse y limpiarse el sensor del cigüeñal, y volver a introducirlo en el taladro. Por último, deberá borrarse la memoria de averías.