



RENAULT

Todos los vehículos con el motor código

**D4D,D4F,D7D,D7F,E7F,E7J,F3R,
F7P,F8Q,F9Q,G9T,K4J,K4M,K7J,
K7M,K9K,**

**El motor se cala esporádicamente,
por momentos el motor no arranca
El motor da tirones**

Código de error: sensor de cigüeñal

"señal no plausible"

"interrupción / avería"

"señal de revoluciones errónea"

**"error de señal en el sensor del
cigüeñal"**

Problema:

Se puede producir uno de los fallos mencionados.

Causa:

Es posible un apagado esporádico del sensor de cigüeñal o una conexión por clavijas defectuosa en el sensor de cigüeñal.

Solución:

Primero leer la memoria de fallos por medio de un equipo de diagnóstico y comprobar si están presentes uno o más de los códigos indicados anteriormente. A continuación comprobar el sensor de cigüeñal y la conexión por clavijas y si fuese necesario renovarlos.



Si se hubiese montado en el vehículo un sensor negro (figura 1) con una pieza de conexión redonda, debe ser sustituido por un sensor azul con pieza de conexión redonda.

Según el tipo de vehículo Hella dispone de diversos kits de reparación. Constan del sensor, el cable del adaptador, manguitos de soldadura y un manual de instrucciones. (figura 2)

Encontrará información detallada sobre el uso del vehículo en el catálogo en línea (virtual) de Hella.



Figura 1



Figura 2