



Saab 9-3 **Fabricados a partir del año 1998 con** **motor diésel**

Código de avería P1220 almacenado en la unidad de control, se enciende la luz testigo del motor

Si en estos vehículos se observa que el código de avería 1220 está almacenado en la unidad de control y/o que se enciende el testigo de control del motor, es posible que la causa radique en una falta de alimentación de combustible. Como descripción de error para el código de avería P1220 se indica la bomba de combustible diésel. Antes de cambiar la bomba de combustible, deben comprobarse en todo caso el filtro de combustible y los tubos de retorno y de aspiración, ya que el código de avería P1220 también se enciende cuando el filtro de combustible o los tubos están atascados o dañados.

Para excluir estos errores es aconsejable someter estas piezas a un examen detallado y así evitar tener que cambiar la bomba de combustible de forma innecesaria.

Boletín informativo