



Skoda Fabia Código motor AME Fabricación 2000 -2004

Ralentí desigual y mayor consumo de combustible

Las reclamaciones de los clientes del Skoda Fabia dieron como resultado un ralentí desigual y un consumo mayor de combustible.

Con la lectura de la memoria de averías se obtuvieron los siguientes fallos:

17549 – cálculo de valor de carga, valor no plausible

16558 – línea de cilindros 1: formación de la mezcla demasiado espesa, esporádica

17658 – nivel de combustible demasiado bajo

Este aviso de fallo puede aparecer también con una cantidad de carburante suficiente.


En primer lugar se deberán controlar los valores de los gases de escape.

Si al extraer el tubo de goma para la válvula del depósito de carbón activo se aprecia una mejora de los valores de los gases de escape, (CO – 0,1%), la causa podría radicar en el depósito.

Después de la sustitución del depósito de carbón activo con la válvula y la eliminación de los valores de adaptación se habrán solucionado los fallos y los síntomas mencionados.

La causa para el fallo del depósito de carbón activo es que al repostar hasta las inmediaciones de la superficie de estanqueidad del tubo de llenado, el carburante se succiona en el depósito de carbón activo. Como consecuencia el carbón activo se descompone y los residuos dañan la válvula de purga.

Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	19 octubre 2006	2-2
-------------------------------------	-----------------	-----

