



## ***Suzuki Swift (SG) Todos los modelos fabricados de 2006 a 2010***

### **Se enciende la lámpara de control del motor**

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría ser debido a la válvula AGR de realimentación de gases de escape. Además, en la memoria de averías también podría aparecer el código de avería P0400 (sistema de realimentación de gases de escape, fallo confirmado en el recorrido). Los efectos de la coquización y otros residuos pueden provocar un atasco en la válvula. En este caso debe procederse de la siguiente manera:

- Desmontar la válvula AGR y limpiar en profundidad con los medios adecuados.
- Si la suciedad es muy persistente, habría que desmontar también el colector de gases de escape y limpiarlo.
- Tras la limpieza, volver a montar todas las piezas con juntas nuevas.
- A continuación, comprobar todo el sistema.
- Borrar la memoria de averías.