



Toyota

RAV 4, Corolla, Avensis , Previa

Año de construcción: 2000 a 2003

Código del motor: 1CD-FTV

Problemas de arranque e insuficiencia

Se enciende el testigo del motor.

Código de error P0627 , P1228

**"Interrupción de la bomba de combustible
y
cortocircuito eléctrico".**

Si se han registrado los códigos de error mencionados y simultáneamente se detecta un rendimiento insuficiente de la bomba de alta presión, es posible que las válvulas de la carrera de succión estén defectuosas.

En estos vehículos no se ha instalado ninguna bomba previa. En su lugar, las dos válvulas de control en la bomba de alta presión se encargan de aspirar el combustible del depósito.

Recomendamos proceder de la siguiente forma:

- retirar el enchufe eléctrico de las válvulas
- comprobar el valor de resistencia de las válvulas empleando el ohmímetro

El valor de resistencia debe comprender exactamente entre 1,5 y 1,7 ohmios. Si se excede sólo en un 0,1 ohmio, se deberán sustituir las válvulas de la carrera de succión.

Solución: emplear el kit de reparación original de Toyota.

0422127011 cerámica - válvulas de la carrera de succión
(2 unidades)

2211827010 set de fijación, tornillos (4 unidades)