



VW Golf IV - Passat 3B

Avería del velocímetro y del cuentakilómetros

En estos vehículos un fallo de software puede provocar que en el cuadro de instrumentos no se muestren ni el recorrido ni la velocidad.

Pueden estar afectados los siguientes equipos de Bosch:

Golf: Equipo con cuentarrevoluciones
Número de versión V14 hasta V20

Golf: Equipo con indicador multifunción
Número de versión V14 hasta V19

Passat: Equipo hasta número de versión V13

Como el velocímetro no es el origen del problema, la avería sólo se solucionará sustituyendo el instrumento combinado.

