



VW Passat (3B), año de fabricación 1997 - 2001

La lámpara testigo del airbag se enciende

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en que los cables del sistema airbag o del tensor del cinturón estén dañados. Compruebe si existen partes desgastadas en el mazo de cables del sistema del airbag o del tensor del cinturón, en la zona del ajuste del asiento. Los puntos del cable “transparentes” pueden provocar un cortocircuito a masa, lo que también se almacenaría como un código de avería.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Conectar el dispositivo de diagnóstico al vehículo.
- Comprobar si existe el fallo, p. ej. con la opción de menú “Leer bloque de valores de medición”. Este fallo puede provocarse moviendo el asiento, cargándolo o ajustándolo.
- Buscar los puntos del cable dañados y recubrirlos de nuevo con cinta aislante.
- Borrar la memoria de averías.

Boletín informativo

Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	23. Mai 2005	2-2
-------------------------------------	--------------	-----