



## **VW Passat**

**Modelo: 3B2 / 3B5**

**Año de fabricación: hasta 03/1998**

### **El testigo de control de la temperatura del refrigerante parpadea**

La formación de incrustaciones en los pernos-sensor del sensor de nivel del refrigerante en los vehículos arriba mencionados puede provocar que el testigo de control de la temperatura del refrigerante parpadee aunque haya suficiente refrigerante en el depósito de compensación. Estas incrustaciones de los pernos-sensor son la causa de errores en las mediciones. El sensor se encuentra por debajo del depósito de compensación (imagen) y no puede sustituirse individualmente. Puede intentar eliminar las incrustaciones en los pernos-sensor lavando el depósito. Si esto no funciona, deberá sustituirse el depósito de compensación. A partir de marzo de 1998, los depósitos de compensación vienen con un sensor modificado montado de fábrica.

