



VW Passat, año de fabricación 1996

Avería del ordenador de abordo debido a un fallo del regulador de tensión.

En algunos casos, debido a las bajas temperaturas, puede funcionar mal el regulador de tensión en el cuadro de instrumentos.

Como consecuencia se borra el reloj, el cuentakilómetros diario así como la memoria del ordenador de abordo y en el indicador aparece un "0".

En estos casos es necesario sustituir por completo el cuadro de instrumentos.